



MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Winkelauflage für Palettenregale
Pallet rack support bar
Angulaire pour rayonnage à palettes

PRWA800
PRWA1100



Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produktes unbedingt dieses Handbuch und folgen den darin enthaltenen Anweisungen!

Please read this manual before using the product and follow the instructions it contains!

Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit et suivre les instructions qu'il contient!

**ALLGEMEIN | GENERAL |
GÉNÉRALITÉS**

Technische Daten | Technical data | Données techniques
Stückliste | Parts list | Liste de pièces
Montage | Assembly | Montage

3
3
4

DE

EN

FR

WARTUNG | MAINTENANCE

Service & Kontakt | Service & Contact

5

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES







Typ	Einheit	PRWA800	PRWA1100
Breite	mm		851
Tiefe	mm	936	1236
Höhe	mm		99
Breite (Nutzfläche)	mm		814
Tiefe (Nutzfläche)	mm	917	1217
Höhe Winkelbleche	mm		59
Winkel	°		15
Materialstärke	mm		2
Max. Belastung pro Modul	kg		300
Gewicht	kg	7	9
Farbe			Silber
Material			Stahl
Oberfläche			Feuerverzinkt

DE

EN

FR

STÜCKLISTE | PARTS LIST | LISTE DE PIÈCES

	Beschreibung Description	Menge Quantity Quantité	Bild Image
A	Winkelaufgabe rechts Right angle support Support d'angle droit	1	
B	Winkelaufgabe links Left angle support Support d'angle gauche	1	
C	Querstrebe Cross brace Entretoise transversale	2	
D	M6x25 Schraube M6x25 Screws M6x25 Vis	4	
E	M6 Unterlegscheibe M6 Washer M6 Rondelle	4	
F	M6 Sperrzahnmutter M6 Lock nut M6 Écrou à denture de blocage	4	

MONTAGE | ASSEMBLY | MONTAGE

DE

EN

FR



Wichtiger Hinweis:

Legen Sie die Winkelauflagen mit der offenen Profilseite nach oben auf den Boden. Nur so sind die Schraubstellen zugänglich und die Querstreben können problemlos montiert werden.



Important note:


Place the angle supports on the floor with the open side of the profile facing upwards. This is the only way to access the screw holes and fit the cross struts without any problems.



Remarque importante:

Posez les supports angulaires sur le sol, le côté ouvert du profilé tourné vers le haut. C'est la seule façon d'accéder aux points de vissage et de monter les traverses sans difficulté.

Nr. No. N°	Beschreibung Description	Bild Image
1	<p>Die rechte (A) und linke (B) Winkelauflage mit der offenen Profilseite nach unten parallel auf den Boden legen.</p> <p>Place the right-angle support (A) and left-angle support (B) on the floor, parallel to each other the open side of the profile facing downwards.</p> <p>Placez les supports d'angle droit (A) et gauche (B) parallèlement au sol, le côté profilé ouvert tourné vers le bas.</p>	
2	<p>Beide Querstreben (C) zwischen den Winkelauflagen (A + B) positionieren.</p> <p>Position both cross-braces (C) between the angle supports (A + B).</p> <p>Positionnez les deux entretoises transversales (C) entre les supports d'angle (A + B).</p>	
3	<p>Siehe Markierungen im Bild rechts, je eine Schraube (D) durch Winkelauflage (A + B) und Querstrebe (C) durchstecken und mit einer Unterlegscheibe (E) und einer Sperrzahnmutter (F) leicht verschrauben.</p> <p>Refer to the markings in the image on the right; insert one screw (D) through each angle support (A + B) and cross brace (C), and tighten them slightly using a washer (E) and a lock nut (F).</p> <p>Voir les repères sur l'image de droite : insérer une vis (D) à travers chaque support d'angle (A + B) et chaque entretoise transversale (C), puis les visser légèrement à l'aide d'une rondelle (E) et d'un écrou à denture de blocage (F).</p>	
4	<p>Alle Teile ausrichten und anschließend alle vier Schraubverbindungen fest anziehen.</p> <p>Align all parts and then tighten all four screw connections firmly.</p> <p>Aligner toutes les pièces, puis serrer fermement les quatre assemblages vissés.</p>	

Nr. No. N°	Beschreibung Description	Bild Image
5	<p>Die fertige Winkelauflage umdrehen und einsetzen.</p> <p>Turn the finished angle support over and fit it in place.</p> <p>Retourner le support d'angle fini et le mettre en place.</p>	

SERVICE & KONTAKT | SERVICE & CONTACT

Kontaktieren Sie unsere Produktexperten und finden Sie Hilfe und Lösungen für Ihr Produkt. Hier finden Sie alle Kontaktinformationen nach Land und Sprache gelistet: www.topregal.com/de/service

Verantwortlich für den Inhalt:
 TOPREGAL GmbH
 Industriestraße 3
 70794 Filderstadt
 GERMANY
www.topregal.com

Contact our product experts and find help and solutions for your product. Here you will find all contact information listed by country and language: www.topregal.com/en/service


Responsible for the content:
 TOPREGAL GmbH
 Industriestrasse 3
 70794 Filderstadt
 GERMANY
www.topregal.com

Contactez nos experts produits et trouvez de l'aide et des solutions pour votre produit. Vous trouverez ici toutes les informations de contact listées par pays et par langue: www.topregal.fr/fr/service

Responsable du contenu:
 TOPREGAL GmbH
 Industriestraße 3
 70794 Filderstadt
 GERMANY
www.topregal.com

TOPREGAL


TOPREGAL




SolidHub



WIPEKET



TECMASCHIN



SOLOPORT

